

**Katseprotokoll KL2022/V121555K****Terviseohutuslabor****Basseinivee keemiline analüüs**

Tellija: Tallinna Lasteaed Karikakar Harju maakond, Tallinn, Haabersti linnaosa, Õismäe tee 22, 13511

Veeallika valdaja:

Proovivõtu koht: Tallinna Lasteaed Karikakar

Markeering:

Proovivõtja: Anastasija Vollenberg

Proovi seisund laborisse saabumisel: Ilma iseärasusteta proovivõtu pudel

Proov võetud: 01.09.2022 kell: 14:30 Analüüs alustatud: 01.09.2022 kell: 15:00

Proov toodud laborisse: 01.09.2022 kell: 14:42 Analüüs lõpetatud: 02.09.2022

Proovi koodnumber: Protokoll kinnitatud: **06.09.2022**

Näitaja	Ühik	Tulemus			Piirnorm	Metoodika
		Veevärgivesi	Basseinivesi	Vahe		
Värvus	mg/l Pt		5		15	EVS-EN ISO 7887:2011
Hägusus	NHÜ		<1,0		2	EVS-EN ISO 7027-1:2016
pH	pH ühik		7,9		6,7-8	EVS-EN ISO 10523:2012
Oksüdeeritavus	mgO ₂ /l	4,0	4,8	0,8	+3	EVS-EN ISO 8467:1999
Ammoonium	mg/l		<0,05		0,5	ISO 7150-1:1984
Nitraat	mg/l	0,6	1,1	0,5	+20	V96:2020
Jääkkloor (vaba)	mg/l		<0,05		0,5-1,5	EVS-EN ISO 7393-1:2000
Jääkkloor (seotud t≤31°C)	mg/l		0,3		0,4	EVS-EN ISO 7393-1:2000

Selgitus: Nitraadi ja oksüdeeritavuse puhul on tulemus basseinivee ja veevärgist võetava vee näitude vahe.

Selgitus: Jääkkloori (vaba ja seotud) tulemuste hindamisel võetakse arvesse labori mõõtemääramatus +/- 20%.

Piirnormide alus: Vabariigi Valitsuse määrus nr. 80, 15.03.2007 „Tervisekaitsenõuded ujulatele, basseinidele ja veekeskustele.“

Proovivõtja poolt määratud parameeter:

vee temperatuur 30 °C

Protokolli kinnitas: juhtivspetsialist I.Epold

Labor ei vastuta kliendi esitatud andmete õigsuses ning kliendi võetud proovi kvaliteedi eest.

Katsetulemused kehtivad uuritud proovide kohta. Protokolli tohib paljundada ainult tervikuna.

Tärniga (*) tähistatud meetod ei kuulu akrediteerimisulatusse.

Prot. nr. KL2022/V121555K Lk. nr. 1(1)

